

実装サービス 見積基準書

株式会社インフロー

記載内容は予告無く変更することがあります。予めご了承ください。

実装見積基準に関するお問い合わせは

株式会社インフロー P板.com サポート窓口

☎ 0120-439-296

E-Mail info@p-ban.com

P板.com 実装サービスでは下記見積基準にて見積を算出しております。

1. 見積算出式

基本価格テーブル×数量

(+「4. メタルマスク作成費用」+「5. マウンタープログラム費用」+「6. その他特注加工費用」)

実装準備資料作成費用として**最低価格¥12,500**が設定されております。

※最低価格に満たない場合は、初期費用として差額調整させていただいております。

2. 基本価格テーブル

実装方法と部品種類、及びロット数から枚数係数を掛け、部品単価を決定します。

部品個数×部品単価（鉛フリー実装の場合、25%増となります。）

3. 数量

1枚～500枚

4. メタルマスク作成費用 ※実装方法「手載せ」「マウンター」時に必要となります。

マスク用ガーバデータがある場合 ¥29,800

マスク用ガーバデータがない場合 ¥35,000

※両面実装の場合、マスクは2版必要となりますが、基板の長手方向が150mm以下であれば、二殖一版（一版の中に両面分）¥35,000でのお受付となります。

なお、マスク用ガーバデータがない場合の二殖一版費用は¥40,000となります。

5. マウンタープログラム費用 ※実装方法「マウンター」時に必要となります

実装点数×単価（一律¥98）

※リピート時は、単価の半額¥49に枚数係数を掛けたものとなります。上限7,000円。

6. その他特注加工費用

6-1. プロファイル指定

都度お見積もりとなります。メールにてお問い合わせください。

6-2. プレスフィットコネクタ

都度お見積もりとなります。メールにてお問い合わせください。

6-3. 0603チップ

部品単価×1.5倍／納期+3日 ※手付け実装は不可となります。

7. 注意事項

- ・実装作業中にお客様資料の不備、お客様から支給部品の型番が不明、極性が不明、部品リストと合わないなどの確認で作業工数が通常よりもあまりに超過した場合は、別途段取り費をご請求することがございますので、予めご了承お願いいたします。
- ・注文請書発行後に、ご支給予定の部品が不足したなどで未実装があった場合、ご請求金額からその分のお値引きはされませんので、予めご了承願います。
- ・ご注文後の欠品・未実装部品に関しましては、データ作成費用が発生するため、単価から半額差し引いた金額で再見積りいたします。

形式(A:追加、C:変更、D:削除)

変更日	項目	形式	変更内容	担当
2008/05/14	7. 注意事項	A		後藤
2009/02/06	6 その他特注加工	A	プレスフィットコネクタ、 0603チップ	後藤
2009/10/15	5 マウンター プログラム費用	A	リピート時の計算	後藤
2010/3/12	7. 注意事項	A	欠品・未実装部品の 単価について	崔